راهنمای نصب لامپ استوانه ای

قطع برق:



پیش از شروع، حتماً فیوز مربوط به مدار لامپ را قطع کنید تا از خطر برق‌گرفتگی جلوگیری شود.

ایجاد سوراخ در سقف: با استفاده از ابزارهایی مانند مته یا فرز، یک سوراخ در محل مورد نظر در سقف ایجاد کنید.
قطر سوراخ باید کمی بزرگتر از حباب لامپ باشد.
در صورت وجود گچ یا گچ‌بری، ابتدا آن را با دقت برش دهید تا لبه‌های ناهموار باقی نماند.

تمیزکردن محل نصب: پس از ایجاد سوراخ و برش گچ، تمام گرد و غبار و خرده‌های گچ را از اطراف سوراخ به طور کامل پاک کنید.

آماده‌سازی سیم‌ها: سیم‌های برق را از طریق سوراخ عبور دهید.

اتصال سیم‌ها به سرپیچ: درپوش سرپیچ لامپ را باز کنید. سیم‌های برق را به ترمینال‌های داخل سرپیچ وصل کنید.
بخش سرپیچ لامپ را ببندید تا سیم‌ها در جای خود محکم شوند.

نصب لامپ حبابی: لامپ حبابی را به سرپیچ وصل کنید.